



MONTAGEANLEITUNG (MOUNTING INSTRUCTION)


STS Stationsantennen (STS omnidirectional station antenna)



←→ Abstand zu metallischen Konstruktionen maximieren, Beeinflussung von Funktion und Diagrammen [minimal 200 mm] (maximize distance to metal constructions, impact on function and diagram [min. 200 mm])

Montageloch für SMA oder kleiner:
(mounting hole for SMA or smaller)

Ø 12 mm
oder (or)
M12x1



Standardmontage: Montagewinkel [geschlitzt für Kabel]
für Wandmontage oder nach Anfrage für Mast
(standard mounting: mounting bracket [slotted for cable]
for wall mounting or for mast on demand)

Befestigungsmutter
(fastening nut)
SW 19 (AF 19)

N (m)
max. Drehmoment
(torque) 4 - 6 Nm

Konnektor im Außenbereich abdichten
(Sealing connector)

Halbwelldipol, benötigt kein Gegengewicht
(have wave dipol, no counterweight required)